

# 超声波 传感器 US

开关和/或 测量



# 超声波 – 一种成功原理

### 具有诸多优势。

### 所有切实可行的优点集于一身的传感器











#### IO-Link - 面向未来的通信

- 持续监视设备功能和参数
- ■扩展设置选项

#### 反射模式 - 通过背景保证成功

可针对传感器背景进行教学,而非针对待检测的物体, 因此只需检测与背景的偏差。

- 检测不受表面影响
- 更加稳定,流程更简单

#### 清晰的切换点 - 得益于温度补偿

即使温度出现波动,借助集成的温度补偿功能 (可以启用和禁用) ,测量精度也可保持不变。


- 即使温度变化缓慢,也始终有一个清晰的切换点
- 始终保持卓越的测量精度,实现最佳工艺质量
- 如果温度变化迅速,应禁用
- 最大程度提升系统可用性,并减少机器停机时间

#### 示教超简单: 3 个教学模式和其他设置

- 窗口模式
- 2 点模式
- ■自动示教模式
- 输出可切换

#### 从 M8 到 Q12, 短小精悍 - 采用螺纹和立方体设计

- 由于外壳尺寸极为短小,机器集成十分简单
- 即使安装空间狭窄,依然保持最大灵活性
- 改装 完全适合改装或更换



### 在料斗中 控制填充水平

超声波传感器能够可靠监视振动进料器中的填充水平。由于采用立方体设计,甚至可以直接将其安装在步进式进料器的料斗壁上。



# 开关量超声波范围。

### 超级简单 - 超级灵活。

#### DI-SORIC 超声波传感器可保证流程稳定。



外壳十分小巧, 且尺寸极短

#### 最大灵活性

不同的设计和可配置的操作范围

#### 应用稳定

耐污垢且 对噪声不敏感,独立的表面属 性, 例如颜色

#### 流程稳定

窄声束和可选的反射模式



#### 耐用且 使用寿命长

金属外壳、插头和 IP67 防护等级

#### 可快速投入运行

简单的教示 和 IO-Link

#### 可靠性

对污染的高耐受性和温度补偿



#### 箱体累加 监测

US 12/US 18

与 IO-Link 配合使用后, 超声波传感器能达到很长的距离, 使其能够可靠识别正在运输的箱体之间的累加和间隙, 确保包裹顺利运输而不会中断。



#### 检测 PCB

US 08

其独特的 M8 设计和极窄声束使得 US 08 成为理想的问题解决方案 经典的接近开关可达到扫描范围的极限。

例如,可将其用于检测在更远距离 (最大 100 mm) 是否存在 PCB。

### 测量超声波范围。

### 模拟量输出信号和多端口 I/O。

仅需一个传感器即可完成测量任务和其他任务,在其他任务中可能需要另一传感器。

#### 示教、开关和测量

使用 MI/O

#### 6秒

示教和配置所需的 全部时间

#### 可靠检测

具有高分辨率和窄声束, 即使是小部件也可 检测得到



#### 最短的设计

长度从 55.5 mm 起, M12、M18、M30和Q12


#### 可灵活 配置

可用作超声波传感器 或开关



#### 节约成本

使用 4 芯标准传感器电路连接取代 昂贵的 5 芯电路 -而且功能仍然齐全




### 辊直径检查

US 18 M 1500 IU-B4

#### 垂度检查 (速度调节)

US 12 M 400 IU-B4

通过持续检查和监视垂度,使用 MI/O 可优化辊更换规划, 如果辊厚度低于设 置的最低值,






### 世界上第一个多端口 I/O

# 集中于一个传感器: MI/O。

#### 4针包含多种功能类型及范围。

#### MI/O 工作原理

使用 MI/O, 通过连接的IOL主站可被自动辨认,并且传感器更换为通信模式。 之后便可配置开关量输出信号,取代示教输入。




BN: 棕色 | BK: 黑色 | WH: 白色 | BU: 蓝色

#### MI/O 4号针

一针包含多种功能

- 1. 示教
- 2. IO-Link 通讯
- 3. 切换输出
- 4. 同步/多路模式




#### 容器监视

US 18 M 800 IU-B4

可以使用模拟信号监视容器填充水平 - 如果超过临界水平或无法达到临界水平,则将附加开关量输出信号作为警告输出,启动空运行

运行 以控制填充或紧急停止, 进而保护机器。



#### 箱体高度测量

US 18 M 1500 IU-B4

#### 经典的模拟应用:

使用超声波传感器能够可靠测量不同箱体高度,借助模拟信号,无论表面属性如何(例如颜色),均可在1.5 m的工作距离进行可靠测量。

# 超声波传感器 US

# 测量 / 开关量

设计	M8	M12			M18		
	Данияниянияниянияния (д. 1875)	A sore	General State of the Control of the	US-UW-12 <sup>1</sup>	SCII-SOPE STITE TO COLD	US-UW-18 <sup>2</sup>	
开关量	US 08 M 100 G3-T4	US 12 M 150 FB G3-B4	US 12 M 200 G3-B4	US 12 M 400 G3-B4	US 18 M 800 G3-B4	US 18 M 1500 G3-B4	
				00 12 III 100 do B1	03 10 W 000 U3-D4	00 10 W 1000 do-D4	
测量		US 12 M 150 FB IU-B4		US 12 M 400 IU-B4	US 18 M 800 IU-B4	US 18 M 1500 IU-B4	
测量 长度	- 70 mm		US 12 M 200 IU-B4		US 18 M 800 IU-B4		
	- 70 mm 20 100 mm	US 12 M 150 FB IU-B4	US 12 M 200 IU-B4	US 12 M 400 IU-B4	US 18 M 800 IU-B4	US 18 M 1500 IU-B4	
长度		US 12 M 150 FB IU-B4 84 mm	US 12 M 200 IU-B4 65 20 200 mm	US 12 M 400 IU-B4	US 18 M 800 IU-B4 55.5 80 800 mm	US 18 M 1500 IU-B4	
长度	20 100 mm	US 12 M 150 FB IU-B4 84 mm 0 150 mm	US 12 M 200 IU-B4 65 20 200 mm	US 12 M 400 IU-B4 mm 40 400 mm	US 18 M 800 IU-B4 55.5 80 800 mm	US 18 M 1500 IU-B4 5 mm 120 1500 mm	
长度 范围 扫描	20 100 mm	US 12 M 150 FB IU-B4  84 mm  0 150 mm	US 12 M 200 IU-B4 65 20 200 mm	us 12 M 400 IU-B4 mm 40 400 mm	US 18 M 800 IU-B4 55.5 80 800 mm	US 18 M 1500 IU-B4 5 mm 120 1500 mm	

设计	M30	M30	立方体 Q12				
	Hidi-soric to the state of the	Ridi-soric 1 South State 1 Sou			But and St. Community of the Community o		
开关量	US 30 M 3000 G3-B4	US 30 M 6000 G3-B4	US Q12 M 200 G3-T4	US Q12 M 400 G3-T4	US Q12 M 400 FP G3-T4	US Q12 M 400 HP G3-T4	
测量	US 30 M 6000 IU-B4	US 30 M 6000 IU-B4	US Q12 M 200 IU-T4	US Q12 M 400 IU-T4	-	-	
长度	60 mm	78 mm	83.5 mm		90.5 mm		
范围	300 3000 mm	600 6000 mm	20 200 mm	40 400 mm	40 400 mm	40 400 mm	
扫描	<b>②</b>	<b>②</b>	<b>②</b>		<b>②</b>		
反射		<b>②</b>	<b>②</b>			•	
额外功能					所有介质的填充 水平监视	具有背景消隐功能的 传感器	
设置						<b>&gt; (</b>	



#### 连接技术

在连接技术方面有多种多样适合工业安装的电接触器件可供使用。包括连接线、转接插头和可装配连接器。



#### 信号调节

逻辑转换器可将两个传感器逻辑关联 (例如"与"门/"或"门功能)。多功能转接器可改变开关信号, 例如 npn、pnp、反相、脉冲延展。



### 通用固定技术

di-soric 可为其所有传感器、图像处理和识别系统以及光源提供量身定制的保持和固定系统。



### 参数化和检验设备

参数化和检验设备可简化光源和传感器的功能测试。IOL-Master 和 IOL-Portable 能诊断和配置支持 IO-Link 的光源和传感器, 不需要额外的控制器。 传感器测试仪适用于 pnp 和 npn 传感器。



IOL-MASTER 通过 USB 连接 PC





传感器测试仪 ST 7PNG

#### **SOLUTIONS. CLEVER. PRACTICAL.**

#### di-soric 总部

德国: di-soric GmbH & Co. KG | Steinbeisstrasse 6 | 73660 Urbach 电话 +49 71 81 98 79-0 | 传真 +49 71 81 98 79-179 | info@di-soric.com

#### di-soric 分公司

中国: 德硕瑞工业自动化 (苏州) 有限公司 | 电话 +86 512 6260 9518 | info@di-soric.cn

奥地利: di-soric GmbH & Co. KG | 电话 +43 7228 72 366 | info.at@di-soric.com

法国: di-soric SAS | 电话 +33 4 76 61 65 90 | info.fr@di-soric.com 荷兰: di-soric B.V. | 电话 +31 413 33 13 91 | info.nl@di-soric.com 新加坡: di-soric Pte.Ltd. | 电话 +65 6694 7866 | info.sg@di-soric.com

更多信息可访问: www.di-soric.com/international